

- Digitaldrucke
- Werbeaufkleber
- Autoaufkleber
- Beschriftungen
- PVC-Banner
- Textil-Banner
- 3D-Aufkleber

02.01.2007

## Hinweise zu Digitaldruck & Doming Aufklebern

- Die zu beklebende Oberfläche muß absolut sauber und fettfrei sein. Auch Oberflächen die sauber erscheinen sollten vor dem Verkleben noch einmal mit einem nicht rückfettenden Reiniger gesäubert werden.
- Der Kleber benötigt (je nach Umgebungstemperatur) ca. **72 Std.** um zu reagieren und seine volle Klebkraft zu entwickeln. In dieser Zeit sollte der Sticker nicht belastet werden (Waschanlage o.ä.).
- Sollten bei Digitaldrucken nach dem Verkleben Blasen zu sehen sein, diese erstmal so lassen. Die meisten Luftpinschlüsse verschwinden nach einiger Zeit von alleine. Sollten nach 2 Wochen noch Blasen vorhanden sein: Die Blase am Rand (!) aufstechen und die Luft in diese Richtung vorsichtig herausdrücken.
- Die Aufkleber sind beständig gegen herkömmliche Reinigungsmittel, jedoch NICHT gegen Spiritus und lösemittelhaltige Reiniger, Ammoniak oder scharfe Lackpolitur.
- **WICHTIG: Die 3D Doming Aufkleber eignen sich nur für flache, glatte Untergründe. Aufgrund der hohen Rückstellkraft eignen sie sich nicht für konkave oder konvexe Oberflächen! Die Verklebetemperatur sollte keinesfalls unter 20°C liegen.**

©2003-2008 G.Voutta | stick-tec.de